

1	鉱山名	北見	
	鉱業権	廃止	
	テーリングダム（鉱さい集積場）の名称	第1沈澱池	第2沈澱池
2	所在地	北海道紋別郡遠軽町丸瀬布金山29番地	北海道紋別郡遠軽町丸瀬布金山29番地
	座標	44° 1'25.01"N,143° 21'57.66"E	44° 1'27.97"N,143° 22'11.06"E
3	所有者	住友金属鉱山㈱	住友金属鉱山㈱
4	状態	閉鎖	閉鎖
5	使用開始日	不詳	1959/3
6	現在使用中のテーリングダム（鉱さい集積場）や 廃止されているダムテーリングダム（鉱さい集積場）は 現時点で承認を受けている設計の通りのものかどうか？	はい	はい
7	嵩上げ方式	基礎掘のみ	基礎掘のみ
8	最大高(m)	5.3	5.3
9	堆積量(m3)	不詳	57,570
10	5年後の計画堆積量(m3)	不詳	57,570
11	直近の専門家による評価	2014/3/24	2014/3/24
12	安定性関連全記録保管の有無 設計、建設、操業、保守、廃止などに関するものも含めて、 関連する技術的な記録を全て完全に保管しているか？	はい	はい
13	損壊時の危険評価分類	安定（備考参照）	安定
14	どのようなガイドラインに基づいて分類システムを構築しているか？	鉱山保安法（日本）	鉱山保安法（日本）
15	この設備は、過去に、独立した技術者から指摘されるなどして、 安定しているとは確認されなかったり、安全性の認証を受けられなかったり、 あるいは安定性について著しい懸念が示されたりしたことがあるか？ （仮にその後安定性について認証されていたとしても記載ください。） 注：「安定しているとは確認されなかったり、安全性の認証を受けられなかったり」 とは、指摘された欠陥が壊滅的な事故を引き起こすような重大なもので あることが理由であった場合を言う。また、廃止後相当年数が経過していて、 現在では過去の指摘がもはや実質的に意味をなさないものは除く。	いいえ	いいえ
16	このテーリングダム（鉱さい集積場）に社内の工学的専門家の 監視または社外専門家の支援があるか？	双方	双方
17	壊滅的な事故が発生した場合に、コミュニティ、生態系、重要なインフラなどへの 下流に及ぼす影響について、正式な分析が行われ、最終的な状況を反映しているか？ もしそうなら、その評価はいつ行われたか？	いいえ	いいえ
18	a) 現場にテーリングダム（鉱さい集積場）の廃止計画はあるか？	はい	はい
	b)これに長期監視計画を含んでいるか？	はい	はい
19	気候変動の影響などによって今まで以上の頻度で発生する異常気象による テーリングダム（鉱さい集積場）への影響について評価したことはあるか？ あるいは今後評価する予定はあるか？例えば今後2年間についてなど。	はい	はい
20	他の関連情報・付属文書・備考	2018年 耐震補強工事 済み（L1及びL2評価）	